

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 01_Name / Abschnitt: Themenroute Wasserroute						Dat:	25.04.2022



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Werner Trauernicht zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattungs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0								0
SP		Logische Position, schnell findbar	1								1
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus	0								0
ST		Infotafel defekt, falscher Standort		0							0
SW		weiteres Schild erforderlich			0						0
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				1					1
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite				0					0
RT	Routenführung 3)	Abweicg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					0				0
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						1			1
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0
Gesamt:								3	Summe:	2	1

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartinummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
66	N	Augf-Mühlen-Bahn-Str															0	0
																	0	0
92	N	Augustf-ggüb-Bahnhof															0	0
																	0	0
93		Saterldstr-Mastenweg		Kleine I-Tafel fehlt laut SK.									1				1	0
																	0	0
98 miT		Deichweg-Turmstr															0	0
																	0	0
2 miT		Nordloh-Naturweg															0	0
	Apn107	Deichweg, Nordloher Kanal	F1	Zwischenwegweiser optimaler aufstellen, aus Rtg Bucksande besser vor der Abbg.		1											1	0
33		Bucksande															0	0
																	0	0
12 grT		Tange-A Ebenkamp															0	0
		Landsch-fenster Wasser															0	0
65	Ext/ LER	Detern-Hüllenweg		Siehe unten, Hinweis 1													0	0
																	0	0
67		Tanger Hauptstr															0	0
																	0	0
3		Tange-Kanalstr															0	0
																	0	0
94 miT		Vresch-Bokel NSG															0	0
																	0	0
25		Vresch-Bo Mastenwg															0	0
																	0	0
95 miT		Vresch-Bokel Brückenwg															0	0

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 02_Name / Abschnitt: Themenroute Fehngebiet						Dat:	18.05.2022



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Enno Warntjen zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0							0	
SP		Logische Position, schnell findbar	1							1	
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus	0							0	
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			2					2	
SW		weiteres Schild erforderlich				0				0	
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				2				2	
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					0			0	
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					1			1	
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						0		0	
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0		0	
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0		0	
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt/fehlt							2	2	
Gesamt:								8	Summe:	6	2

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartinummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
69	miT	Aper Tief-Saterlandstr															0	0
																	0	0
93		Saterldstr-Mastenweg															0	0
																	0	0
25		Mastenweg NSG															0	0
grT		Schutzhütte b Brücke	F2														0	0
95	miT	Vr-Bokel-Brück-weg															0	0
																	0	0
26		Vr-Bokel-Eschstr															0	0
																	0	0
87		Vr-Bokel-Grün-Weg															0	0
																	0	0
24		Vr-Bokel-Nordpol															0	0
		Schmuggelpadd	F5	Schlechte Fahrbahn!						1							0	1
78	Ext/ LER	Leegmoorstr Wiesenweg	F6	Sehr schlechte Fahrbahn!						1							0	1
	LER	Leegmoorstr Friesenstr															0	0
	LER	Friesenstr Schulstr															0	0
	LER	Schulstr Südgeorgsfehner Str		Hinweis 1								1					1	0
	LER	Untenende Süd															0	0
43	Ext/LER	Untenende Süd Fehnstellenweg															0	0
	LER	Untenende Süd Südgeorgsfehner Str															0	0
91	Ext/ LER	Südobenende Augustfehner Str		Hinweis 1													0	0
	LER	Augustfehner Str Moorvogtstr															0	0
	LER	Moorvogtstr Hoppenweg															0	0

	Protokoll Kontrollfahrt										Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 03_Name / Abschnitt: Themenroute Barß-Hafen										Dat: 29.07.2022	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: _Klaus-Peter Mensing, Michael Möller_zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B		
SF	Beschilderung	Schild fehlt	3								3	
SP		Logische Position, schnell findbar	5								5	
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		2							2	
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			3						3	
SW		weiteres Schild erforderlich				1					1	
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				0					0	
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					3				3	
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg						2			2	
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						1			1	
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						2			2	
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						1			1	
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0	
								Gesamt:	23	Summe:	20	3

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartinummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N	ZOB Wst		WC													0	0
24		Wst-Peterstr															0	0
																	0	0
23		Wst-Ammerld-allee															0	0
																	0	0
37 grT		Wst-Süderstr															0	0
		Wst105 Heidkampsweg	F02	Aus Rtg Heidkampsweg kommend wird der ZW spät gesehen, deshalb etwas weiter vorziehen!		1											1	0
		Gießelh-Kirchweg		Üppige Vegetation muss zurück-geschnitten werden							1						0	1
34		Gießelh-Kirchweg															0	0
																	0	0
35		Gießelh-Omorikastr															0	0
																	0	0
26		Fikensolterfeld-Omorikastr															0	0
																	0	0
68		Fikensolterfeld-Oldbg-Str															0	0
		Seghorer Weg	F04	Schutzhütte, Verzehrplatz, Müll und Vandalismus-schaden!										1	1		2	0
		Seghorer Weg	Ohne Foto	Der Fahrweg ist zu schmal!							1						0	1
32		Fikensolterfeld-Möhlenbült	F06	Ein VZ am Seghorer Weg zeigt Durchfahrt verboten! Hier fehlt das Zusatz-VZ „Radverkehr frei“!					1								1	0

		Möhlenbült	F05	Schutzhütte																0	0			
88		Mansie-Südholt-Str	Ohne Foto	Kleine I-Tafel fehlt!																	1	0		
																						0	0	
89		Südholt-Bahnhof	F07, F08	Schutzhütte, Verzehrplatz																		0	0	
																							0	0
85		Südholt-Kampstr																					0	0
																							0	0
19		Ocholt-Bahnhof	F09	Schutzhütte, Verzehrplatz																			0	0
		Ocholt Kirche Wst030	F10	Standpkt. B: ZW in ungewöhnlicher Höhe angebracht!		1																	1	0
22		Howiek-Howiek-Ring																					0	0
		Ollenweg	F11																				0	0
21		Howiek-Wassermühle																					0	0
		Wst010 bei Wassermühle	F12	ZW ändern in Pfeil schräg oben rechts!		1																	1	0
23		Karlshof-Eichenweg																					0	0
		Eichenweg, Karlshofer Str	F13	Schutzhütte, Verzehrplatz. Hier fehlen Abstellbüge!																			1	0
15		Rothenmethen, Kanalstr.																					0	0
																							0	0
50		Drahkamp-Parkplatz	F14, F15	KP-Nr. In Rtg. CLP- Gebiet fehlt! Hinweis auf große I-Tafel Parkplatz fehlt!		1																	1	0
grT		Auf Parkplatz																					0	0
NN	Ext /CLP	Drahkamp-Teich																					0	0
		Weg beim Teich	F16, F17	Schilder mit starkem Algenbelag! Polleraufstellung entspricht keiner Norm!																			1	1
30	Ext /CLP	Loher Str																					0	0
																							0	0
36	Ext /CLP	Loh-Ostmark-Jägerweg	F18, F19	Die abweichende Routenführung des CLP-RVN sorgt für Fehldeutung!																			1	0
																							0	0
NN	Ext /CLP	Carolinenhofstr	F20	dito																			0	0
		Melkhus Carolinenhofstr.	F21	Melkhus																			0	0
NN	Ext /CLP	Barß-Feldstr	F22	dito																			0	0
																							0	0
35	Ext /CLP	Barß-Mühlenweg																					0	0
																							0	0
24	Ext /CLP	Barßeler Hafen	Ohne Foto	Hier fehlen Tour- Einsteckschilder		1																	1	0
		Beim Restaurant		WC																			0	0
NN	Ext /CLP	Barß-Soeste																					0	0
		Am Nordloher Tief	F23	ZW ist bemalt!																			1	0
31	Ext /CLP	Nordloher Tief																					0	0
																							0	0
33		Bucksande																					0	0
																							0	0
2 grT		Nordloh-Naturweg																					0	0
																							0	0
18 miT		Nordloh-Aperbg-Str																					0	0
																							0	0
13		Godensholt-Aper Str																					0	0
																							0	0
14	N	Godensholt																					0	0
																							0	0
71 miT		Harsinger Weg, Feldstr.																					0	0
																							0	0
99		Lonnenweg																					0	0

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 04_Name / Abschnitt: Themenroute Mühlenroute						Dat:	14.07.2022



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Friedhard von Seggern zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat: rechts linksherum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattungs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0								0
SP		Logische Position, schnell findbar	0								0
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		1							1
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			0						0
SW		weiteres Schild erforderlich				0					0
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				5					5
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					0				0
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					0				0
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						0			0
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0
Gesamt:								6	Summe:	1	5

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
83 grT		Bzw-Bahnhof-ZOB		WC im Bhf-Tunnel													0	0
																	0	0
75		Bzw-Bäketunnel															0	0
																	0	0
77 grT		Bzw-Sonnenweg															0	0
				WC Wandelhalle													0	0
73		Bzw-U d Eichen															0	0
																	0	0
6		Kayh-Seerosenweg															0	0
																	0	0
73		Bzw-U d Eichen															0	0
																	0	0
72 grT		Bzw-Wasserwerk															0	0
																	0	0
76 grT		Bzw-Hornbusch															0	0
																	0	0
54 grT		Bzw-Speckener Weg															0	0
																	0	0
52		Ekern-Lupinenberg															0	0
		Ekern, Sanddornweg	F01	Schutzhütte, Bushalt													0	0
53		Ekern-Hornweg-Aueweg															0	0
																	0	0
45		Ekern-Burgf-Str	F32	Schutzhütte, Bushalt, Dorfgemeinschaft													0	0
		Wischenweg	F31	Fahrbahn ist in sehr schlechten Zustand!						1							0	1
47		Querent-Mühle															0	0
																	0	0

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 05_Name / Abschnitt: Themenroute Kirchwege						Dat: 13.07.2022	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Friedhard von Seggern zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0								0
SP		Logische Position, schnell findbar	6								6
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		0							0
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			1						1
SW		weiteres Schild erforderlich				1					1
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				3					3
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					4				4
RT	Routenführung ³⁾	Abweichig GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					0				0
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						1			1
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0
								Gesamt:	16	Summe:	9 7

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartinummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)
	N																0 0
80		Bzw-Eyhauser Allee	ohne Foto	Der KP-Standort ist aufgrund der Kreuzungssituation ungeeignet! Besser geteilter Standort.		1											1 0
		Zufahrt zum Auetunnel	ohne Foto	siehe oben!		1											1 0
79		Bzw-Aue-Tunnel															0 0
																	0 0
49		Bzw-Diekweg/Aue															0 0
																	0 0
48		Diekweg-Kirchweg															0 0
		Ohrweger Busch	F17, F18	Schutzhütte, Rastplatz													0 0
46		Ohrwege-Dickenweg															0 0
																	0 0
31		Ohrw-feld-Kiefernweg															0 0
																	0 0
32		Ohrw-feld-Ollendamm															0 0
																	0 0
30		Ohrw-feld-Ocholter Str															0 0
																	0 0
28		Ohrw-feld-Ohrw Str															0 0
		Ohrweger Str.	F16	Schutzhütte/Bushalt													0 0
17		Torsholt-Osterkamp	F15	Pfosten verdreht, steht labil im Erdreich		1											1 0
																	0 0
16		Torsholt-Howieker Str															0 0
		Beim Dorfgem-haus	F13, F14	Rastplätze, Schutzhütte													0 0
18		Torsholt-Hauptstr															0 0

	Kirchweg nach Torsholt	F12	Fahrbahn teils zu schmal!							1				0	1
32	Möhlenbült	F11	Schutzhütte											0	0
	Sandwegabschnitt	F10	Fahrbahn zu schmal und Mulsand!							1	1			0	2
39	Fikensolt-Wst-Str													0	0
	Bäkebrücke	F09	Die Brücke ist marode!								1			0	1
	Weg nach Mansingen	F08	Weg in schlechtem Zustand!							1				0	1
42	Wst-Seggeried-Weg													0	0
														0	0
30	Wst-Ringelm-Damm													0	0
														0	0
31	Wst-Kuhlenstr													0	0
														0	0
29	Wst-Poststr													0	0
														0	0
24	Wst-Peterstr													0	0
gr T	Wst-Kirchenstr. Vor der Kirche		WC ZOB											0	0
38	Wst-Bahnhofstr	F07	Kleine I-Tafel fehlt!							1				1	0
														0	0
40	Wst-Kirchenstr	F06	KP-Standort unter Baum versteckt.										1	1	0
														0	0
36	Wst-Am Hamjebusch													0	0
														0	0
23	Wst-Wilh-Geiler-Str													0	0
														0	0
37 gr T	Wst-Süderstr													0	0
	Landsch-Fenster Rhodo	F05	Schutzhütte											0	0
	Gießelh-Langer Weg	F04	Spielplatz/Rastplatz											0	0
	Kirchweg bei Gießelh	F03	Zu schmale Fahrbahn								1			0	1
34	Gießelh-Stellh-Str													0	0
														0	0
35	Gießh-Omorikastr													0	0
	Schaugarten v-Ehren	F01, F02	Rastplätze											0	0
87	Hohenmoorweg													0	0
														0	0
88	Rostr-Flugpl-Ringstr													0	0
	Flugplatzringstraße	ohne Foto	Die alte Betonpiste ist in kläglichem Zustand!								1			0	1
91	Rostr-hinter PdG													0	0
gr T	PdGä Fahrradstd													0	0
92 gr T	Rostr-hinter BBS													0	0
	Hösjekamp	F22	ZW an Grundstückszufahrt Nachrüsten!								1			1	0
93	Dreib-Dreiberberger Str													0	0
			WC Parkplatz Dreib											0	0
95 grT	Dreibergen	F20, F21	Spielplatz , Rastplatz											0	0
														0	0
89	Dreib-Niblheimweg													0	0
	Überleitg auf Radweg	F19	Die zwei Überleitg auf den Radweg entlang Straße sollten eindeut. ZW erhalten!										2	2	0
99	Halfst-Freesebusch													0	0
														0	0
6	Kayh-Seerosenweg													0	0
														0	0
73	Bzw-Am-Hog-Hagen													0	0
			WC Wandelhalle											0	0
77 gr T	Bzw-Sonnenweg		Im SK falscher Standort vor Wandelhalle									1		1	0
														0	0
82	Bzw-Bahnhofstr		WC im Bhf-Tunnel											0	0

				WC Rathaus														0	0
80		Bzw-Eyhauser Allee																0	0
																		0	0

Hinweise:

- 1) Falls ersichtlich, wird unter „Zuständig“ A = Amld-Touristik oder B = Baulasträger eingetragen.
- 2) Bei Priorität der Mängelbeseitigung den Tabelleneintrag größer/fett hervorheben!
- 3) Aktueller Track bzw. Karte sind auf www.ammerland-touristik.de zu finden.
- 4) Standorte mit Info-Tafeln: große Tafel = gr T, mittlere Tafel = mi T

Hinweise / Erläuterungen:	Zuordnung gemäß Zellenhintergrundfarbe.
Hinweis 1:	
Hinweis 2:	Beliebte Tour, aber größter Anteil unzulänglicher Wege! Es besteht an vielen Stellen großer Sanierungsbedarf!
Hinweis 3:	Schutzhütten, Rastplätze mit angefügten Fotos.
Hinweis 4:	Öffentliche WC

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 06_Name / Abschnitt: Themenroute Ap Tief-Zw Meer						Dat: 18.03.2022	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: _Martin und Gudrun Behrendt_ zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.:) rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	1								1
SP		Logische Position, schnell findbar	3								3
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		1							1
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			0						0
SW		weiteres Schild erforderlich				0					0
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				3					3
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite				0					0
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					0				0
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						0			0
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0
Gesamt:								8	Summe:	5	3

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartinummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
49		Bzw-Diekweg-Aue															0	0
																	0	0
48		Bzw-Diekweg															0	0
																	0	0
46		Ohrw-Dickenweg															0	0
		Hochtangerweg Gegenüber Hausnr. 13	F13, F14	Schutzhütte ca 200m vom KP31 entfernt													0	0
31		Hochtang-Kieferweg															0	0
																	0	0
32		Hochtang-Ollendamm															0	0
																	0	0
27 miT		Ollendamm-Feldweg															0	0
		Howiek-Dörn Wärgen	F12	Schutzhütte mit Rastplatz													0	0
21 grT		Howiek-Wassermühle															0	0
																	0	0
23		Karlshof-Eichenweg															0	0
		Eichenweg nahe KP23	F11	Buswartehäuschen													0	0
71 miT		Harsinger-Feldstr.															0	0
																	0	0
99		Harsing-Lonnenweg															0	0
		Kirchweg	F10	Schutzhütte/Rastplatz													0	0
62 grT		Aperbg-Traubenstr	F09	Schutzhütte/Rastplatz													0	0
																	0	0
86		Apen-Aperbg-Str															0	0

																		0	0
4	N	Aperbg Str- Traubstr																0	0
																		0	0
93		Mastenwg-Saterld-Str																0	0
																		0	0
69 miT		Augf-Saterlandstr																0	0
																		0	0
90		Augf-Hauptstr																0	0
																		0	0
59		Augf-Stahlw-Str																0	0
		Am Kanal, Barre-Brücke	F07, F08	Zw verdeckt durch Hundekotebehälter! Anordnung ändern.	1													1	0
97		Augf-Neue Str																0	0
																		0	0
57 miT		Augf-Klauhörn Str																0	0
		Milchstrasse	F06	Schutzhütte														0	0
80		Klauhörn-Eichenstr																0	0
																		0	0
9		Milch-Cirkuhlstr																0	0
																		0	0
65		Klauhörn-Norderstr																0	0
																		0	0
54		Apn-Mühlenstr																0	0
																		0	0
58		Apn-Hauptstr																0	0
		Apn-Marktplatz		Öffentliches WC bei Apen-Touristik														0	0
78 grT		Apn-Kirche	Wie im Vorjahr!	Schlechter Standort des KP! Hier sollte ein besserer Standort gewählt werden.	1													1	0
																		0	0
81		Hoher Weg-Marschstr																0	0
		Hoher Weg	F05	Schutzhütte														0	0
55 miT		Lindenerf-Düwelschop																0	0
		Lindenerfeld, nahe Behlenhof	F04	Schutzhütte, Rastplatz														0	0
91		Lindern-Kampstr		Kampstr. schlechte Wegstrecke						1								0	1
		Kampstraße Ecke Brooksstr.	F03	Schutzhütte, Rastplatz														0	0
85		Südholt-Kampstr	F02	Das Endstück am Wegweiser wurde demoliert!	1													1	0
																		0	0
89 miT		Südholt-Bahnüberg	Kein Foto Gemacht	2 Bushäuschen und eine Schutzhütte														0	0
																		0	0
18		Torsholt-Hauptstr	F01	Einsteckschilder lagen auf dem Boden! Wurden bei Herrn Bullerdiek abgegeben. Vermutlich fehlt hier am Wegweiser das Endstück?	1													1	0
																		0	0
16 grT		Torsh-Howiekier Str																0	0
																		0	0
17		Torsh-Osterkamp	Kein Foto Gemacht	KP etwas ausrichten	1													1	0
		Bzw-Kiebitzweg	Kein Foto Gemacht	Sehr schlechter Fahrbahnzustand!						1								0	1
86		Rostrup-Steegenweg																0	0
																		0	0
90		Rostrup-Azaleenweg																0	0
																		0	0
91		Rostrup-hinter PdGä																0	0

grT		PdGä Fahrradstd																0	0
92 grT		Rostrup-hinter BBS																0	0
		DLRG-Gebäude Rostrup		Öffentliches WC im DLRG-Gebäude														0	0
80		Bzw-Eyhauser Allee																0	0
		Bzw-Rathaus Am Brink		Öffentliches WC im Rathaus-Keller														0	0
82		Bzw-Bahnhofstr.																0	0
																		0	0
77 grT		Bzw-Sonnenweg		Öffentliches WC Touristik / Wandelhalle														0	0
																		0	0
75		Bzw-Bäketunnel																0	0
																		0	0
83B grT		Bzw-Bahnhof-ZOB																0	0
																		0	0
79		Bzw-Auetunnel																0	0
		Bzw-Auegrund nahe Diekweg	F15	In der Fahrbahn befindet sich eine grobe Querrille.				1										0	1
49		Bzw-Diekweg Aue																0	0
																		0	0

Hinweise:

- 1) Falls ersichtlich, wird unter „Zuständig“ A = Amlid-Touristik oder B = Baulasträger eingetragen.
- 2) Bei Priorität der Mängelbeseitigung den Tabelleneintrag größer/fett hervorheben!
- 3) Aktueller Track bzw. Karte sind auf www.ammerland-touristik.de zu finden.
- 4) Standorte mit Info-Tafeln: große Tafel = gr T, mittlere Tafel = mi T

Hinweise / Erläuterungen:	Zuordnung gemäß Zellenhintergrundfarbe.
Hinweis 1:	
Hinweis 2:	Schutzhütten, Rastplätze: Fotos angefügt sofern vorhanden.
Hinweis 3:	Öffentliche WC, keine Fotos angefügt

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 07_Name / Abschnitt: Themenroute Residenzort & Rhodo...						Dat:	18.07.2022



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Enno Warntjen zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattungs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0								0
SP		Logische Position, schnell findbar	4								4
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		0							0
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			1						1
SW		weiteres Schild erforderlich				4					4
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				0					0
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					4				4
RT	Routenführung ³⁾	Abweichung GPS-Track/Karte/Ausschilderung, Sperrg					0				0
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						0			0
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0
Gesamt:								13	Summe:	9	4

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartinummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
24		Wst-Peterstr															0	0
grT		vor/neben der Kirche															0	0
38		Wst-Kirche	F02	Am KP-Pfosten fehlt kleine Info-Tafel.				1									1	0
																	0	0
40		Wst-A-Esch-Kirch-Str	F01	KP-Standort versteckt unter großem Baum!		1											1	0
																	0	0
36		A-Hamjeb-Süderbäke	F03	Wenig sinnvolle Umlaufsperrn!							1						0	1
																	0	0
46		Hülstede-Sonnenhof	F05, F05-1	KP im Bereich Bushaltestelle! Bordstein nicht abgesenkt! KP-Standort und Route ändern!		1											1	0
		Weg an der Süderbäke	F05-1	Hier fehlt ein Hinweisschild zum Weg an der Süderbäke!					1								1	0
		Carl-Benz-Str	F06	Weiterer ZW ist erforderlich!					1									
11		Burgforde															0	0
		Linsweger Eschweg	F07	Weg ist zu schmal. Sanierg erforderlich!							1						0	1
6		Linsw-Mühlenbrink															0	0
																	0	0
5		Linsw-Vareler-Str	F08	Vor d gr Kreuzung ist ein ZW erforderlich!					1								1	0
																	0	0
3		Petersf-Bentshöhe															0	0
grT		nahe KP 03															0	0
4		Garnh-Boßeldamm															0	0
grT		Schutzhütte Mühlendamm															0	0

	Protokoll Kontrollfahrt		Protokoll erstellt am:
	Tour-Nr: TR 08_Name / Abschnitt: Themenroute Rhododendronroute_TestvS		Dat: 07.04.2022



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Friedhard von Seggern zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel	Wege- Mängel	Routen- Mängel	Ausstattungs- Mängel	Summen A und B		
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0				0		
SP		Logische Position, schnell findbar	5				5		
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus	1				1		
ST		Infotafel defekt, falscher Standort	2				2		
SW		weiteres Schild erforderlich	2				2		
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand		5			5		
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite		3			3		
RT	Routenführung 3)	Abweichung GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg			0		0		
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster			12		12		
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt			0		0		
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt			0		0		
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt				0	0		
					Gesamt:	30	Summe:	22	8

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N	Bzw078, Bzw085, Bzw252		Unerledigte SK-Einträge									3				3	0
80		Bzw-Eyhauser Allee	F01	Schlechtes Beispiel eines Baustellenbehelfs!		1							1				2	0
		Rostrup Kirchweg Abz. Fasanenweg	F02	Hier sollten zusätzlich ZW montiert werden.					1				1				2	0
		Rostrup Hisjeweg in Höhe Seeblick	F03	Der Weg sollte saniert werden.						1			1				1	1
		Rostrup Hisjeweg Anschluss an den Seerundweg	F04, F05	Die Wegverzeigung sollte deutlich angelegt und ausgeschildert werden						1							0	1
		Zum Fischereihafen	F06	ZW ist verschmiert!			1										1	0
		Zum Fischereihafen	F07	Grundstückszufahrt Vorfahrt ggü. Radverkehr !!?							1						0	1
92 gr T		Rostrup-hinter BBS															0	0
gr T		PdGä Fahrradstd															0	0
91		Rostrup-hinter PdGä															0	0
		Flugplatzringstraße	F08, F09	Alte Betonfahrbahn ist Folterstrecke für Radler!						1							0	1
88		Rostr-Am Flugplatz															0	0
		Schotterweg bei Ollenbäke	F10	Löcher in der Fahrbahn!						1							0	1
87		Hohenmoorweg															0	0
		Stubberieweg	F11, F12	Weg muss saniert werden!													0	0
		Schaugelände LvEhren	F13	Mehre Verzehrplätze, Pausenbänke.													0	0
35		Gießelh-Omorikastr															0	0
										1							0	1
34 miT		Gießelh-Kirchweg															0	0
		Kirchweg	F14	Unzulässig schmale Fahrspur!							1						0	1
		Landschaftsfenster Rhodo	F15	Zugleich Schutzhütte														
37		Wst-Süderstr															0	0

																		0	0
73 grT		Bzw-Am Hog-Hagen		Fehler im SK, große I-Tafel steht nun an Am-Hogen-Hagen!														1	0
																		0	0
77 grT		Bzw-Sonnenweg		WC bei BTG														0	0
																		0	0
82		Bzw-Peterstr																0	0
		Bzw-Lange Straße, Bzw065, Bzw070	ohne Foto	ZW auch an südl. Seite, in Fahrtrichtg rechts montieren!	2													2	0
80		Bzw-Eyhauser Allee																0	0
																		0	0
																		0	0
																		0	0
																		0	0

Hinweise:

- 1) Falls ersichtlich, wird unter „Zuständig“ A = Amlid-Touristik oder B = Baulasträger eingetragen.
- 2) Bei Priorität der Mängelbeseitigung den Tabelleneintrag größer/fett hervorheben!
- 3) Aktueller Track bzw. Karte sind auf www.ammerland-touristik.de zu finden.
- 4) Standorte mit Info-Tafeln: große Tafel = gr T, mittlere Tafel = mi T

Hinweise / Erläuterungen:	Zuordnung gemäß Zellenhintergrundfarbe.
Hinweis 1:	Im Schilderkataster befinden sich viele alte gelb markierte Einträge, teils erledigte aber auch nicht erledigte.
Hinweis 2:	Schutzhütten, Rastplätze: Fotos angefügt sofern vorhanden.
Hinweis 3:	Öffentliche WC, keine Fotos angefügt

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 09_Name / Abschnitt: Themenroute Aueweg						Dat: 09.04.2022	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: _Gudrun u Martin Behrendt_ zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattg-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0								0
SP		Logische Position, schnell findbar	2								2
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus	0								0
ST		Infotafel defekt, falscher Standort	0								0
SW		weiteres Schild erforderlich	0								0
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				2					2
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite				1					1
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					2				2
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						0			0
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0
Gesamt:								7	Summe:	4	3

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
80		Bzw-Eyhauser Allee															0	0
				WC im Rathaus-Keller													0	0
82		Bzw-Bahnhofstr.		WC im Bahnhofstunnel													0	0
			F17	WC Wandelhalle													0	0
77 grT		Bzw-Sonnenweg															0	0
																	0	0
75		Bzw-Omorikaweg															0	0
																	0	0
74 grT		Bzw-Speckener Weg															0	0
																	0	0
54		Specken-Siedenweg	F16	Schild verdreht	1												1	0
																	0	0
52 miT		Ekern-Lupinenberg															0	0
			F15	Schutzhütte Ekern-Kleinbahnweg													0	0
55 miT		Ede-Zur Loge															0	0
																	0	0
59 grT		Ede-Bahnhofstr.															0	0
																	0	0
56		Ede-Göhlenweg															0	0
			F13	Hinweisschild WC													0	0
			F14	Schutzhütte Süd-Edeweicht-Kleinbahnweg													0	0
60		Ede-Schepser Damm															0	0
		Vor Brücke über die Vehne	F12	Absackungen in Pflasterung						1							0	1
		Kleinbahnweg nahe Süd-Edeweicht	F11	Absackung in Fahrbahn						1							0	1

	Protokoll Kontrollfahrt										Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 10_Name / Abschnitt: Themenroute Moorroute										Dat: 23.08.2022	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Friedhard von Seggern zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattungs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0							0	
SP		Logische Position, schnell findbar	6							6	
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		0						0	
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			0					0	
SW		weiteres Schild erforderlich				0				0	
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				2				2	
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					1			1	
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					2			2	
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						2		2	
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0		0	
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0		0	
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							1	1	
Gesamt:								14	Summe:	11	3

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
77		Bzw-Sonnenweg		WC Wandelhalle													0	0
grT		ggü. Sonnenweg am Kurpark		Info-Tafel im SK am falschen Standort!									1				1	0
73		Bzw-U-d-Eichen															0	0
																	0	0
72 grT	Bzw151	Bzw-Wasserwerk südl. Seite Am-Hogen-Hagen		Ein KP-Standort 72B wäre hier sinnvoll, weil viele Radler von/zum Trog an der südl. Seite Am-hogen-Hagen bleiben.		1											1	0
																	0	0
76 grT		Bzw-Hornbusch															0	0
		Heinr-Sandstede-Str / Herm-Löns-Str															0	0
67		Kay-feld-Mühlenweg															0	0
																	0	0
85		Kay-feld-Weidenweg															0	0
																	0	0
78		Kay-feld- Birkenweg Ecke Feldlinie	F05	Schutzhütte													0	0
																	0	0
71		Kay-feld-Mittellinie	F01	Rastplatz													0	0
		nahe KP71	F02	Bushalt-Schutzhaus													0	0
		Kleefelder Weg	F03	Bushalt-Schutzhaus													0	0
24		P-fehn-Friedrichstr KP 24	F04-2	Umleitungsausschilderung aufgrund Sperrung Wildenlohslinie für Bau der neuen Fahrradstraße													0	0

		Hinweistafeln für selbständige Auswahl einer Umleitungsrouten an den Standorten KP20, KP24, KP15, KP17, KP16	F04-1 F04-2 F04-7 F04-8	Tafeln an den Standorten KP20 Portsloger Damm und KP17 sollten optimiert werden, weil besserer Montageort am KP-Pfosten.															2	0	
21		P-fehn-Portsl-Damm	F04-6	gesperrte Route																0	0
				gesperrte Route																0	0
23		Kleef-Fuhrk-Grenzw		gesperrte Route																0	0
				gesperrte Route																0	0
15		Fr-fehn-Jedd-Damm	F04-4 F04-5	gesperrte Route																0	0
				gesperrte Route																0	0
18		Rudenbrook		Gefährliche Querung der Landesstraße																0	0
		Nahe Kleinscharrel	F06	Schutzhütte, Rastplatz																0	0
1		Kleinscharrel-Schafdam	F07	Rastplatz																0	0
				Rastplatz																0	0
65		Jedd 2-Wischenstr																		0	0
																				0	0
34		Jedd 2-Langendam																		0	0
																				0	0
64		Jedd 2-Hafenstr																		0	0
		nahe Wendebecken	F08	Rastplatz																0	0
		nahe Husbäke	F09	Rastplatz																0	0
		Hogenset	F10	Bushalt-Schutzhaus																0	0
63 grT		Husbäke-Hogenset	F11, F12	Schutzhütte, Rastplatz																0	0
				Schutzhütte, Rastplatz																0	0
62		Edewechterdamm Overlaher Str	F13, F14	Bushalt-Schutzhaus																0	0
				Bushalt-Schutzhaus																0	0
47	Ext./ CLP	Kantinenstraße Kanalstraße	F15	In CLP abweichende Ausschilderung RVN und KP-System. Außerdem Abweichtig RVN-Übergang CLP-Ammerland																1	0
	Ext./ CLP	Kleinbahnbrücke Kanalstraße	F16	wie vor																1	0
	Ext./ CLP	Kleinbahnbrücke	F17	Rastplatz																0	0
grT	nahe Ede060	Schutzhütte Kleibahnstation	F18, F19	Schutzhütte, Spielplatz, Kleinbahnerinnerung																0	0
				Schutzhütte, Spielplatz, Kleinbahnerinnerung																0	0
60		Ede-Schepser Damm																		0	0
grT	nahe Ede109	Schutzhütte Güterstr	F20																	0	0
56		Ede-Göhlenweg	F21	Mehrere Rastplätze entlang Kleinbahnweg																0	0
				Mehrere Rastplätze entlang Kleinbahnweg																0	0
39		Hemeler-Göhlenweg																		0	0
																				0	0
40		Hemeler Str																		0	0
		Holtmoor / Scheps-Dorfplatz	F28	Hinweis zu WC																0	0
44		O-Scheps-Lindend																		0	0
																				0	0
43		Lerchenfeld																		0	0
		Dänikhorster Moor	F29	Schutzhütte, Rastplatz																0	0
		Dänikhorster Moor	F30	Die Vegation holt sich den Weg zurück!																1	1
32		Fintlandstr																		0	0
		Fintlandstr / Wittenrieder Str	F31, F32	ZW am VZ ist verdreht!																1	1
33 grT		Wittenrieder Str		Schutzhütte, Rastplatz																0	0
		Fintlandsmoor	F34, F35	Moorlehrpfad																1	1
27		Ollendam																		0	0
																				0	0
32		Hochtanger Weg																		0	0
																				0	0

31		Kiefernweg	F36	Armwegweiser wurde verdreht! Ragt in den Verkehrsraum!	1														1	0	
		Kleine Infotafel zu KP31		Kleine I-Tafel und KP an getrennten Orten!	1														1	0	
46		Dickenweg	F37	Fahrbahn ist in sehr schlechten Zustand!						1									0	1	
																			0	0	
47		Querensteder Str																	0	0	
		Wischenweg	F38	Fahrbahn ist in sehr schlechten Zustand!						1									0	1	
45		Burgf-Wischenweg																	0	0	
		Ekern-Dorfplatz Sporthalle	F39	Schutzhütte-Bushalt															0	0	
53		Ekern.Hornweg																	0	0	
		Ekern Melmweg, Burgfelder Str	F40, F41	Schutzhütte, Rastplatz															0	0	
	Bzw042	Edewechter Str.-Wöstendamm	Karte Bzw042	Routenfehler im SK ist zu beseitigen!								1							1	0	
52		Ekern-Lupinenberg																	0	0	
																			0	0	
51		Ekernermoor-Goldene Linie																	0	0	
		Lüneborger Damm	F22, F23	Fahrbahn aus grobem Schotter ist eine Tortur für Radler!						1									1	1	1
		Lüneborger Damm	F24	Ruhebänke am Weg															0	0	
		Moorstation	F25	Torfspitt															0	0	
84		Kay-moor-Erikaweg																	0	0	
		Heiderosenweg / Siedenweg	F27	ZW und Straßenschild fehlt! Wurde vorab gemeldet!	1														1	0	
54		Specken-Siedenweg																	1	1	0
																			0	0	
74 grT		Bzw-Speckener Weg																	0	0	
																			0	0	
75		Bzw-Bäketunnel																	0	0	
																			0	0	
77		Bzw-Sonnenweg																	0	0	

Hinweise:

- 1) Falls ersichtlich, wird unter „Zuständig“ A = Amld-Touristik oder B = Baulasträger eingetragen.
- 2) Bei Priorität der Mängelbeseitigung den Tabelleneintrag größer/fett hervorheben!
- 3) Aktueller Track bzw. Karte sind auf www.ammerland-touristik.de zu finden.
- 4) Standorte mit Info-Tafeln: große Tafel = gr T, mittlere Tafel = mi T

Hinweise / Erläuterungen:	Zuordnung gemäß Zellenhintergrundfarbe.
Hinweis 1:	Im Bereich LK-Grenze CLP gibt es die bekannten Schnittstellenprobleme mit den RVN und KP-Systemen. Allgemein sollte hier eine Abstimmung zwischen den Systemen der LK erfolgen. Die Darstellung des CLP-Knotenpunktsystems ist nicht FGSV-Konform und weicht vom Ammerland-System ab.
Hinweis 2:	Der Routenabschnitt Wildenlohlinie ist derzeit eine Baustelle. Per Hinweistafel werden die RVN-Nutzer hier auf geeignete Umleitungen hingewiesen. An zwei Stellen bei KP17 und KP20 gibt es bzgl. Anbringungsort Verbesserungsbedarf.
Hinweis 3:	Schutzhütten, Rastplätze
Hinweis 4:	Öffentliche WC

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 11_Name / Abschnitt: Tour de Flur						Dat: 02.09.2022	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Roland Renken zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattungs-Mängel	Summen A und B		
SF	Beschilderung	Schild fehlt	1								1	
SP		Logische Position, schnell findbar	3								3	
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus	1								1	
ST		Infotafel defekt, falscher Standort	7								7	
SW		weiteres Schild erforderlich	0								0	
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand					1				1	
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					0				0	
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg						0			0	
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster							0		0	
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt							0		0	
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt							0		0	
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt								0	0	
								Gesamt:	13	Summe:	12	1

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
33		Feldtange-Langenfurth															0	0
																	0	0
37		Langenfurth-Köntjeweg															0	0
grT		Waldparkplatz-Grist															0	0
40		Rhodopark Bruns															0	0
		Rhodopark Bruns	I-F07	öffentl. WC													0	0
42		Rhodopark Dingsfelder-Str															0	0
																	0	0
38		Dingsfelder Str-nach Aschhausen															0	0
																	0	0
39		Grist-Dingsf-Str															0	0
																	0	0
36 miT		Grist-Kreisverkehr	F06	Kleine Infotafel fehlt, weil große Tafel zu weit entfernt!				1									1	0
																	0	0
35		Grist-Schulstr															0	0
		Grist-Heller Landstr	I-F05	Schutzhütte, Buswartehaus													0	0
31		Grist-Mühlenweg															0	0
																	0	0
26		Grist-Sportplatz	I-F03	Rastplatz													0	0
grT		Gristede-Parkplatz	F03, F04	Siehe KP36				1									1	0
		Grenzweg / Kötterstraße ?	F02	Vegetation verdeckt ZW				1									1	0
		Höltjweg / Grenzweg	I-F01	Schutzhütte, Rastplatz													0	0
98		Helle-Grüne Linie															0	0
																	0	0
97		Helle-Hosüne															0	0

																		0	0
89		Dreibergen-Nibheimweg																0	0
																		0	0
95 grT		Dreibergen-ZumHerrenholz	F28	Siehe KP36					1									1	0
		Dreibergen Parkplatz	ohne Foto	öffentl. WC														0	0
94		Helle-Gesundbrunnen																0	0
		Hohenmoorweg	I-F27	Schutzhütte, Bushalt														0	0
96		Helle-Hohenmoorweg																0	0
		Wilderfang	I-F26	Schutzhütte, Bushalt														0	0
45		Stellhorn-Langebrügger Str																0	0
																		0	0
10		Hüllstedeufeld Am-Nesterhorn	ohne Foto	KP-Pfosten verdreht					1									1	0
																		0	0
7		Waldstr																0	0
			ohne Foto	Klinkerpflaster der Waldstr sehr kaputt!														0	1
6		Linsw-Mühlenbrink																0	0
		Zum Hullen Dorfgem-Haus Linswege	I-F25-1	Schutzhütte, Rastplatz, Spielplatz														0	0
		Zum Hullen	I-F25	Schutzhütte, Rastplatz														0	0
5		Linswege-Vareler Str																0	0
		Parkplatz Rhodopark Hobbie	I-F24	Schutzhütte, Rastplatz														0	0
3 grT		Petersf-Bentshöhe	F23	Siehe KP36					1									1	0
		Petersfeld Dorfgem-Haus	I-F22	Unterstand, Rastplatz														0	0
2		Bentshöhe Am Priettenbarg	I-F21	Schutzhütte, Bushalt														0	0
		Birkenweg	F20	ZW zugewachsen					1									1	0
72		Spohle-Dünenweg																0	0
																		0	0
78 grT		Spohle-Wiefelst-Str	F19	Siehe KP36					1									1	0
		Feuerwehr Spohle	I-F17	Schutzhütte, Rastplatz														0	0
		Diersweg	I-F16	Schutzhütte, Bushalt														0	0
76 miT		Dringbg-Bramkampsweg	F15	Siehe KP36					1									1	0
		Dringbg-Bramkampsweg	F14	Abdeckkappe am Wegweiser fehlt!					1									1	0
		Dringbg-Bramkampsweg	I-F13	Schutzhütte, Bushalt														0	0
74		Dringbg-Otterbäkenweg																0	0
		Hollen Dringenburger Str	I-F11	Schutzhütte, Bushalt														0	0
79 miT		Hollen-Dringburger-Str Feldweg	F12	Siehe KP36					1									1	0
		Garnholter Str, Schoolpadd	I-F10	Schutzhütte, Bushalt														0	0
34		Feldtange-Grenzweg	F09	Wegweiser verdreht und schiefl!					1									1	0
																		0	0
33		Feldtange-Langenfurth	I-F08	Schutzhütte, Bushalt														0	0
																		0	0

Hinweise:

- 1) Falls ersichtlich, wird unter „Zuständig“ A = Amlid-Touristik oder B = Baustraäger eingetragen.
- 2) Bei Priorität der Mängelbeseitigung den Tabelleneintrag größer/fett hervorheben!
- 3) Aktueller Track bzw. Karte sind auf www.ammerland-touristik.de zu finden.
- 4) Standorte mit Info-Tafeln: große Tafel = gr T, mittlere Tafel = mi T

Hinweise / Erläuterungen:	Zuordnung gemäß Zellenhintergrundfarbe.
Hinweis 1:	
Hinweis 2:	Auf dieser Tour wurden viele große / mittelgroße Infotafeln festgestellt, die teils in größerem Abstand zum Knotenpunktposten stehen. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen hier an den betreffenden KP die übliche kleine Infotafel nachzurüsten.
Hinweis 3:	Schutzhütten, Rastplätze (Den lfd. Foto-Nummern wird hier ein „I-“ vorangestellt, um aufgrund der vielen Fotos und daraus resultierenden großen Datenmenge eine Aufteilungsmöglichkeit zu haben. So kann ein zu großer E-Mail-Anhang vermieden werden. Der Buchstabe „I“ soll für Infrastruktur stehen.)
Hinweis 4:	Öffentliche WC

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 11_Name / Abschnitt: Tour de Flur						Dat: 30.09.2022	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Enno Edzards zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.) rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0								0
SP		Logische Position, schnell findbar	0								0
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		0							0
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			0						0
SW		weiteres Schild erforderlich				1					1
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				0					0
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					0				0
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					0				0
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						0			0
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						1			1
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0
Gesamt:								2	Summe:	2	0

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)	
	N																0	0
33		Feldtange-Langenfurth	I-F01	Schutzhütte, Bushalt													0	0
																	0	0
37		Langenfurth-Köntjeweg															0	0
grT		Waldparkplatz-Grist															0	0
40		Rhodopark Bruns															0	0
		Rhodoparkgelände	I-F02	Öffentliches WC													0	0
		Rhodiparkgelände	ohne Foto	Im Parkgelände fehlt Radwegweisung! Siehe Hinweis 1					1								1	0
42		Rhodopark Dingsfelder-Str															0	0
																	0	0
38		Dingsfelder Str-nach Aschhausen															0	0
																	0	0
39		Grist-Dingsf-Str	I-F03	Schutzhütte, Bushalt													0	0
																	0	0
36 miT		Grist-Kreisverkehr															0	0
																	0	0
35		Grist-Schulstr															0	0
																	0	0
31		Grist-Mühlenweg															0	0
																	0	0
26		Grist-Sportplatz															0	0
grT		Gristede-Parkplatz															0	0
98		Helle-Grüne Linie															0	0
																	0	0
97		Helle-Hosüne															0	0
																	0	0

89	Dreibergen-Niblheimweg																			0	0	
																					0	0
95 grT	Dreibergen-ZumHerrenholz	ohne Foto	WC bei Parkplatz und beim Fährkroog																		0	0
																					0	0
94	Helle-Gesundbrunnen																				0	0
	Langebrügger Str. Hohenmoorweg	I-F04	Schutzhütte																		0	0
96	Helle-Hohenmoorweg																				0	0
																					0	0
45	Stellhorn-Langebrügger Str																				0	0
																					0	0
10	Hülstederfeld Am-Nesterhorn																				0	0
																					0	0
7	Waldstr																				0	0
																					0	0
6	Linsw-Mühlenbrink																				0	0
	Linswege-Zum Hullen	I-F05	Schutzhütte, Rastplatz																		0	0
5	Linswege-Vareler Str																				0	0
	Petersfeld, Rhodopark Hobbie	I-F06	Schutzhütte, Rastplatz																		0	0
	Petersfeld, Rhodopark Hobbie	F07	Rastplatz in Schutzhütte ist immer wieder verschmutzt.							1											1	0
	Petersfeld, Rhodopark Hobbie	I-F08	WC vor Parkzugang																		0	0
3 grT	Petersf-Bentshöhe																				0	0
																					0	0
2	Bentshöhe Am Priettenbarg	I-F09	Schutzhütte, Bushalt																		0	0
																					0	0
72	Sphole-Dünenweg																				0	0
																					0	0
78 grT	Sphole-Wiefelst-Str																				0	0
	Sphole-Wiefelst-Str	I-F10	Schutzhütte, Rastplatz																		0	0
76 miT	Dringbg-Bramkampsweg	I-F11	Schutzhütte, Bushalt																		0	0
																					0	0
74	Dringbg-Otterbäkenweg																				0	0
																					0	0
79 miT	Hollen-Dringburger-Str Feldweg	I-F12	Schutzhütte, Bushalt																		0	0
	Schoolpadd	I-F13, I-F14	Schutzhütte, Bushalt																		0	0
	Schäferweg-Buchweizenweg	I-F15	Rastplatz																		0	0
34	Feldtange-Grenzweg																				0	0
																					0	0
33	Feldtange-Langenfurth																				0	0
																					0	0

- Hinweise:**
- 1) Falls ersichtlich, wird unter „Zuständig“ A = Amlnd-Touristik oder B = Bauasträger eingetragen.
 - 2) Bei Priorität der Mängelbeseitigung den Tabelleneintrag größer/fett hervorheben!
 - 3) Aktueller Track bzw. Karte sind auf www.ammerland-touristik.de zu finden.
 - 4) Standorte mit Info-Tafeln: große Tafel = gr T, mittlere Tafel = mi T

Hinweise / Erläuterungen:	Zuordnung gemäß Zellenhintergrundfarbe.
Hinweis 1:	Im gesamten Parkgelände ist der Routenverlauf nicht ausgeschildert! Falls im Park eine Ausschilderung nicht erwünscht ist, bleibt die Möglichkeit den Routenverlauf an den beiden Zugängen mittels kleiner Infotafel (ab den KP-Pfosten?) darzustellen. Hier kann anhand einer kleinen Karte die Parkroute abgebildet werden.
Hinweis2	Schutzhütte mit Vogeldreck auf der Sitzbank wird hier jedes Jahr festgestellt. Es nisten und brüten hier Schwalben. Da die Vögel nicht vertrieben werden sollten, wäre eine zusätzliche Rastplatz-Sitzgruppe draußen (neben der Hütte) sinnvoll.
Hinweis 3:	Die 16 Tour de Flur - Informationstafeln gehörten nicht zum Kontrollumfang.
Hinweis 4:	Schutzhütten, Rastplätze (Den lfd. Foto-Nummern wird hier ein „I-“ vorangestellt, um aufgrund der vielen Fotos und daraus resultierenden großen Datenmenge eine Aufteilungsmöglichkeit zu haben. So kann ein zu großer E-Mail-Anhang vermieden werden. Der Buchstabe „I“ soll für Infrastruktur stehen.)
Hinweis 5:	Öffentliche WC

Hinweise hinzugefügt: 01.10.2022 / F.v.Seggern

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 12_Name / Abschnitt: Themenroute Oldenburg						Dat:	24.04.2022



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: _Friedh. v. Seggern__zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel		Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	2					2	
SP		Logische Position, schnell findbar	3					3	
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		1				1	
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			0			0	
SW		weiteres Schild erforderlich				1		1	
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand			0			0	
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite				0		0	
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg				0		0	
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster					2	2	
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt					0	0	
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt					0	0	
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt					0	0	
						Gesamt:	9	Summe:	9 0

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)
	N																0 0
78		Kayhfeld-Woldlinie															0 0
																	0 0
85		Kayhfeld-Weidenweg															0 0
																	0 0
67		Kayhfeld-Mühlenweg															0 0
																	0 0
76 grT		Bzw-Hornbusch															0 0
																	0 0
74 grT		Bzw-Speckener Weg															0 0
																	0 0
75		Bzw-Bäketunnel															0 0
																	0 0
77		Bzw-Sonnenweg															0 0
grT		ggü Sonnenweg															0 0
		WC in Wandelhalle	ohne Foto														0 0
73		Bzw-Unt-d-Eichen															0 0
																	0 0
72 grT		Bzw-Wasserwerk															0 0
																	0 0
69		Kayh-Industriestr															0 0
																	0 0
81		Kayh-Windmühl-Str															0 0
																	0 0
66		Kayh-Feldlinie															0 0
																	0 0
70 grT		Kayhfeld-Bahnübergang															0 0

Hinweis 1:	Die Route ist im Stadtgebiet OL nicht ausgeschildert! Zumindest an den beiden Übergangsstellen Wildenlohdsamm und Drögen-Hasen-Weg sollte jeweils eine Texttafel den Hinweis geben, dass ab diesen Stellen nach Karte oder gps-Track zu fahren ist.
Hinweis 2:	
Hinweis 3:	Schutzhütten, Rastplätze: Fotos angefügt, sofern vorhanden.
Hinweis 4:	Öffentliche WC, hier sind keine Fotos angefügt

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 13_Name / Abschnitt: Themenroute Wold & Woldsee						Dat:	25.07.2022



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in
Name: _Wolfgang Mayer, Friedh.v.Seggern_zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0							0
SP		Logische Position, schnell findbar	7							7
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus	2							2
ST		Infotafel defekt, falscher Standort	0							0
SW		weiteres Schild erforderlich	2							2
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				5				5
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite				2				2
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					1			1
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						1		1
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0		0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0		0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0	0
Gesamt:							20	Summe:	13	7

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)
	N																0 0
70 grT		Kayh-feld-Bahnhof															0 0
		Radwegstecke entlang der Bahn	F29	Viele Ruhebänke entlang des Wegs.													0 0
12		BÜ Westerholts-felder Str															0 0
																	0 0
6		BÜ-Woldweg															0 0
																	0 0
5		Woldweg	F28	Im Waldabschnitt ist die Asphalt-Fahrbahn in sehr schlechtem Zustand!						1							0 1
		Petersfehn-Woldweg															0 0
																	0 0
22		Pet-fehn-Eichenweg	F27	Viele der gesteckten Touren-Symbol fehlen im SK! Hinweis 2!									1				1 0
		Oldenbg- Hoher Weg	F26	Wenig plausible Schilder, siehe Hinweis 1a!		1											1 0
7		Bloh-Bahnübergang	F24, F25	TR-Symbol am falschen Wegweiser! Vermutlich wurde eine Umleigt eingerichtet. Siehe Hinweis 1a!		1											1 0
																	0 0
8 grT		BÜ Wechloy-Drögen-Hasen-Weg	F22	KP-Hut wurde bei Bauarbeiten demoliert!				1									1 0
		dito	F22, F23	Bahnübergang wurde erneuert, siehe Hinweis 1b!								1					1 0
		Drögen-Hasen-Weg, Am Tegelbusch	F21	ZW ändern in „geradeaus“!		1											1 0
		dito, Gegenrichtung	F20	ZW ändern in „schräg links“!		1											1 0
13		Ofen-Alte-Dorfstr	F19	TR-Symbol am falschen Wegweiser! Vermutlich wurde eine Umleigt eingerichtet. Siehe Hinweis 1a!		1											1 0

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 14_Name / Abschnitt: Themenroute NP Wattenmeer						Dat: 02.05.2021	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Hans-Joachim Becker zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.:) rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0								0
SP		Logische Position, schnell findbar	0								0
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		0							0
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			0						0
SW		weiteres Schild erforderlich				0					0
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				2					2
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite				0					0
RT	Routenführung 3)	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					1				1
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						0			0
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt							0		0
Gesamt:								3	Summe:	1	2

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)		
	N																	0	0
51 gr T		Ras-Oldenbg Str																0	0
																		0	0
92		Liethe-Gut Rehorn																0	0
																		0	0
93		Wemkendorf																0	0
																		0	0
95		Wie-Kortebrück-Str																0	0
																		0	0
94		Nethen-Kreyenstr																0	0
																		0	0
89		Bekhausen																0	0
																		0	0
88		Bekh-Schanzer Weg																0	0
																		0	0
87 mi T		Bekh-Spohler Str																0	0
																		0	0
NN	LK FRI	Neuenweger Str										1						1	0
																		0	0
NN	LK FRI	Neudorf-Neudorf-Str																0	0
																		0	0
NN	LK FRI	Büppel-BM Ostloh-Str																0	0
																		0	0
NN	LK FRI	Büppel-Streekm-Weg																0	0
																		0	0
34	LK FRI	Varel-Friesenstr																0	0
																		0	0

	Protokoll Kontrollfahrt						Protokoll erstellt am:	
	Tour-Nr: TR 15_Name / Abschnitt: Themenroute Wallheckenroute						Dat: 01.06.2022	



Die Tour aus dem Angebot der Ammerland-Touristik wurde durch ADFC-Routenpaten*in

Name: Eberhard Schattner zwecks Qualitätserhalt /-verbesserung kontrolliert.

Die genannte Route wurde am (Dat.): rechts links herum abgefahren,
soweit möglich unter gleichzeitiger Kontrolle der Gegenrichtung.

Ergebnis:

Bereich Kurzzeichen	Kontrollbereich	Kontrollumfang / Detail	Schilder- Mängel				Wege-Mängel	Routen-Mängel	Ausstattgs-Mängel	Summen A und B	
SF	Beschilderung	Schild fehlt	0								0
SP		Logische Position, schnell findbar	0								0
SV		Schild verschmutzt, Vandalismus		0							0
ST		Infotafel defekt, falscher Standort			0						0
SW		weiteres Schild erforderlich				0					0
WS	Wegzustand	schlechter Fahrbahnzustand				0					0
WV		Verkehrsbelastung oder geringe Wegbreite					1				1
RT	Routenführung ³⁾	Abweichg GPS-Track/Karte/Ausschilderg, Sperrg					0				0
SK	Schild-kataster	Abweichung Schilderkataster						0			0
AS	Schutzhütten	schlechter Zustand / verschmutzt						0			0
AV	Verzehrplätze	schlechter Zustand / verschmutzt							0		0
AT	Info-Tafeln 4)	mittlere/große Info-Tafel Regio-Radnetz defekt								0	0
Gesamt:								1	Summe:	0	1

Die Tour wird wie folgend rechts herum gefahren anhand des KP-Netzes aufgelistet. Zwischen den KP-Zeilen ist jeweils eine Leerzeile angeordnet für Angabe weiterer Mängel zwischen zwei KP wie bspw. an Zwischenwegweisern, Wegen und Anderem. Zur Präzisierung des Standortes kann unter Ortsangabe zusätzl. die Kartiernummer aus dem Schilderkataster angegeben werden. Bei Bedarf sind weitere Leerzeilen einzufügen. Für textliche Erläuterung eines Mangels ist ggf. die Zeilenhöhe zu vergrößern. Fotos zur Darstellung eines Mangels sind hilfreich. Der Bildname von angefügten Fotos sollte hier eingetragen werden.

KP (grau nicht TR)	N = nicht Th-Route zugehör.	Ortsangabe	Fotos	ggf. Erläuterung des Mangels	SF	SP	SV	ST	SW	WS	WV	RT	SK	AS	AV	AT	Zuständig 1) A oder B 2)		
	N																	0	0
51 grT	große Tafel bei Parkplatz Markt	Ras-Marktpl-Olb-Str		Die Ortsdurchfahrt ist für Radler problematisch!							1							0	1
																		0	0
49		Ras-Schlosstr																0	0
																		0	0
54		Schlosspark-Schloss																0	0
																		0	0
10 miT		Parkstr-Loyer Kirchw																0	0
																		0	0
9 grT	große Tafel bei Landschenfer 300m Parkstr.	Hankh-Am Eichenbruch																0	0
																		0	0
26		Loy-Ringstr / Loyerbergstr																0	0
gr T	große Tafel an	Braker Chaussee / Loyerbergstr																0	0
84		Loy-Birkenstr																0	0
																		0	0
47		Ipwegermoor																0	0
																		0	0
5 miT		Huntorfer Damm																0	0
																		0	0
6 grT	große Tafel bei Ampel-Kreuzung	Wahn-Schulstr																0	0
																		0	0
7 miT		Grafestr-AB-Brücke																0	0
																		0	0
65		Graafestr-A Gr Feldh																0	0

